Industria

ARCELORMITTAL: AMIANTO NON CENSITO IN ACC2



UNIONE SINDACALE di BASE
LAVORO PRIVATO
Coordinamento Provinciale Taranto

C.A. SPESAL TARANTO
C.A. PROCURA DELLA REPUBBLICA
P.C. ARCELOR MITTAL SPA

Oggetto: Denuncia

La scrivente organizzazione sindacale denuncia quanto segue:

* Nei primi giorni del mese di luglio a seguito di nostra ispezione nell' area ACC/2 e nello specifico nel reparto MOF/ACC2 BILICO NORD GHISA notavamo materiale sospetto e prontamente attivavamo la procedura di campionamento prevista dalle norme vigenti in materia. Da quel giorno non ci è stato dato alcun ritorno in merito a quel campionamento , scoprendo in data odierna per pura casualità che in data 22/07/2019, la suddetta azienda ,non convocava la nostra organizzazione per divulgare l'esito di tale campionamento, ma nei fatti, telefonicamente ,convocava gli RLS FIM e UILM .
Ancor più grave è che l'esito di tale campionamento da USB richiesto evidenziava la netta presenza di AMIANTO ne censito e ne incapsulato.
Tutto questo per evidenziarvi due aspetti molto critici:
1-Che a nostra richiesta l'azienda deve risponderci convocandoci tempestivamente su problematiche di esposizioni all'amianto,e pertanto diffidiamo la stessa per tale atteggiamento.
2-Che l'amianto riscontrato in tale impianto non appartiene a quello censito fino al 2003 , e quindi, ci auspichiamo che a stretto giro vengano evidenziate tutte quelle zone piene di amianto, denunciate negl'anni e mai censite a tutt'oggi.

TARANTO 29/07/2019

RLS
D'amone Alessandro

UNIONE SINDACALE DI BASE LAVORO PRIVATO aderente alla CONFEDERAZIONE USB
Sede provinciale: TARANTO-Talsano 74122 - Piazza Lojucco, 8 Tel. 099.7716525 - Fax 099.7716525 - taranto@usb.it

Taranto, 29/07/2019

Ritrovato amianto non censito e incapsulato in maniera non idonea nel bilico nord ghisa nel reparto MOF Acciaieria2. E' quanto denuncia il sindacato USB che in merito a questa questione ha visto la convocazione da parte dell'azienda solo degli RLS dei sindacati Fim Cisl e Uilm senza convocare la scrivente. La zona interessata è stata corcoscritta senza rispettare le dovute norme dove sono iniziate le operazioni di bonifica senza denunciare agli enti esterni e senza censire il ritrovamento che dopo le analisi hanno confermato che le fibre erano di amianto.

Anche oggi, solo per il lavoro dei delegati dell'USB, si scoprono aree interessate da amianto non censito e non incapsulato. In allegato la denuncia dell'USB

--

Ufficio Stampa USB Taranto

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it